

Fotomontaż dźwigu

Wpisany przez Marcin
piątek, 25 września 2009 14:59

Przedstawiamy poniżej fotorelację z montażu żurawia na budowie przy ul. Czajkowskiego. Pierwsze elementy postawiono 3 tygodnie wcześniej, obecnie zmontowano resztę. Montaż trwał całą sobotę, od 7 rano do praktycznie zmroku - wtedy to wkładano obciążenie do przeciwwagi.

Podziwiamy pracowników, którzy wykonywali tą pracę. Wymaga dużej odwagi oraz predyspozycji do poruszania się po konstrukcji w trakcie montażu, praktycznie bez żadnych zabezpieczeń. Satisfakcję musi jednak przynosić widok, który można podziwiać w czasie krótkiej przerwy na papierosa - co widać na jednym ze zdjęć. Nam, zwykłym śmiertelnikom, takie widoki są niedostępne.

Znowu, z nieoficjalnych źródeł dowiadujemy się, że dźwig został postawiony bez dopełnienia wszystkich wymaganych procedur. Mamy jak zwykle nadzieję, że te niedopatrzona nie spowodują znowu zagrożeń, a co najważniejsze żadnego nieszczęśliwego wypadku.

{gallery}galeria/dzwig090925{/gallery}